



### Варианты сборки короба просеивателей


*Простой короб просеивателя.  
Рассев материала на двух-трех ситах*



*Сдвоенный короб.  
Разделение потока на два паралельных отсева*



*Короб с двумя деками, с обратным движением потока материала.*



С уважением,  
Демин Павел Юрьевич  
Моб.: +7(938) 148-22-94  
Эл. почта: [mail@delo61.ru](mailto:mail@delo61.ru)